

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Flens kommun
BUK-förvaltningen
642 81 FlenTJÄNSTESTÄLLE
HANDLÄGGARE Bygg- och miljöavdelningen
Elin Martin

DIARIENR HÄLS.2021.522

Inspektionsrapport***MELLÖSABY 2:24 - tillsyn hälsoskydd (skola)*****Ärende**

Den 2021-04-07 utfördes en planerad inspektion på KYRKSKOLAN, i Flens kommun.

Enligt 26 kap miljöbalken är det kommunen som är tillsynsmyndighet för skolor. Tillsynsbehovet grundar sig främst på att skydda barn och ungdomar från att utsättas för risker för olägenheter. Tillsynen omfattar därför allmän hygien, lokalernas utformning, rengöring och skötsel av lokaler.

Enligt 45 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd bör Bygg- miljöavdelningen ägna särskild uppmärksamhet åt lokaler för undervisning så som skolor. Vid inspektionen kontrollerar vi också att andra delar av lagen följs, då främst regler och från miljöbalken angående avfall, kemikalier och egenkontroll.

Sammanfattning

Åtgärder för uppmärksammas brister

- Utföra ny OVK-besiktning
- Bristande städning

Åtgärder för uppmärksammas brister som kvarstår från tillsynen 2020 Uppdatera egenkontrollprogrammet.

- Kompletta kemikalieförteckning för verksamheten.
- Maxangivelser för ventilationens kapacitet.
- Dokumentation från bullermätningen.

Samtliga brister kommer kontrolleras vid nästa inspektionstillfälle.

Inspektion

Vid inspektionen granskade bygg- och miljöavdelningen lokalernas lämplighet, verksamhetens egenkontroll, städ- och hygienrutiner samt kemikalie- och avfallshantering.

Verksamhetsutövarens egenkontroll

Enligt Miljöbalk (1998:808) ska den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa, skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Bygg- och miljöavdelningen har inte granskat verksamhetens egenkontrollprogram vid denna inspektion.

Ventilation

Fastigheten MELLÖSABY 2:24 har FXT-ventilation. Det är fastighetsägaren som skall se till att besiktning av ventilationssystem genomförs. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för lokalen finns och är godkänt. Besiktningen är giltig till och med **2021-05-09**. En godkänd funktionskontroll innebär inte alltid att de krav som kan ställas med stöd av miljöbalken är uppfyllda. Verksamheten kan till exempel ha förändrats utan att luftflödena har anpassats till detta.

För att uppnå en god luftkvalitet ska ventilationen startas i så pass god tid innan användning av lokalerna att rumsvolymen luft har bytts.

Buller

Höga ljudnivåer kan orsaka hörselskador i form av exempelvis hörselnedsättning, tinnitus och ljudöverkänslighet. Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15) bör verksamhetens egenkontroll inkludera fortlöpande kontroller av ljudnivåerna.

Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus bör nedanstående riktvärden för buller från fasta installationer tillämpas.

Maximalt ljud	$L_{AFmax}^{(1)}$	45 dB
Ekvivalent ljud	$L_{Aeq, T}^{(2)}$	30 dB

(1) Den högsta A-vägda ljudnivån.

(2) Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

Vidare gäller:

- Ifall förändringar sker med avseende på verksamheten fasta installationer så behöver verksamheten genomföra en ny bullermätning.

Verksamheten har inte inkommit med mätprotokoll för ljudnivåerna i skolans lokaler. Bygg- och miljöavdelningens bedömning är att verksamheten inte kan redovisa för om de följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer.

Städning

I lokaler där barn vistas samtidigt är det viktigt att städningen är av god kvalitet för att minska risken för olägenheter. Det bör finnas en specifik arbetsplan för städning. Denna plan ska ta upp allt som ska städas och rengöras, hur det ska utföras, vem som ska göra det och hur det kontrolleras att det är rent.

Vid inspektionstillfället så kunde bygg- och miljöavdelningen konstatera att städningen av lokalerna i allmänhet var god. Bygg- och miljöavdelningen uppmärksammade dock vissa brister: Verksamheten saknar rutiner för kontinuerlig tätt av textilier och stoppade möbler. Verksamheten har öppen förvaring som kan försvåra städningen. Vid inspektionstillfället förekom mycket damm på hög höjd. Det förekom sprickor i väggar, golv och tak. Skolans fönster var otäta samt att det samlas luft i elementen. Verksamhetens entréer är inte utformade efter tre-steps regeln (grovatta utanför ytterdörr, skrapmatta innanför ytterdörr samt en matta för absorberande fukt).

Avfall

Farligt avfall som uppstår vid verksamheten ska rapporteras till Naturvårdsverkets avfallsregister. Skyldigheten att lämna uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret gäller från den 1 november 2020.

Vilka uppgifter som ska antecknas om farligt avfall regleras i 6 kap 1 – 5 §§ avfallsförordningen och i Naturvårdsverkets föreskrifter om anteckningsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret. Förenklat beskrivet är det åtta olika anteckningar som ska rapporteras in till det nya avfallsregistret. Innehållet i anteckningarna skiljer sig åt men det finns också uppgifter som återkommer i de olika anteckningarna. I rapporteringen till avfallsregistret ingår även att lämna uppgifter om den verksamhet uppgifterna avser, eventuellt ombud som anlitas för rapporteringen och tidpunkt för rapporteringen. För att verksamheten ska få transportera taffligt avfall grävs ett transporttillstånd från Länsstyrelsen. Skolans vaktmästare har ett giltigt tillstånd för transport av farligt avfall.

Vidare gäller följande:

- Enligt 6 kap. 11 § Avfallsförordning (2020:614) ska ni som verksamhetsutövare lämna uppgifter om uppkommet farligt avfall (exempelvis lysrör) till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Att rapportera till avfallsregistret – via e-tjänst

<https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Avfall/Farligt-avfall/Rapportera-uppgifter-till-avfallsregistret/Avfallsregistret--via-e-tjanst/>

Så fungerar e-tjänsten

Avfallsproducent – alla steg

<https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avfall/farligt-avfall/e-tjanst-avfallsproducent-verksamhetdar-farligt-avfall-uppstar.pptx>

Information om avgift

För den nedlagda tiden i ärendet tas en avgift ut enligt Flens kommuns "Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens och strålskyddslagens tillämpningsområde", antagen av kommunfullmäktige 2018-10-25 § 145, reviderad av kommunfullmäktige 2020-12-10 § 118. Avgiften är 1012 kronor per timme enligt 2021 års taxa. För handläggning av detta tillsynsärende tas en avgift om 6 072 kronor ut, vilket motsvarar 6 timmars handläggningstid och avser förberedande granskning, restid, inspektion, inspektionsrapport och administration. Handläggningsavgiften debiteras enligt separat faktura.

Ni har rätt att få ett avgiftsbeslut som kan överklagas. Om ni har frågor eller om ni vill ha ett separat avgiftsbeslut, var vänlig kontakta miljöavdelningen eller undertecknad.

Information

Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. Kraven är ställda utifrån tillämpning av gällande miljöregler. Om ni inte vidtar åtgärder kan miljöavdelningen besluta om ett föreläggande eller förbud som även kan förenas med vite.

Om ni saknar kunskap eller kompetens för det systematiska miljöarbetet i den egna verksamheten ska ni anlita konsult eller motsvarande hjälp utifrån. Vissa frågor kan miljöavdelningen vara behjälpliga med, men miljöavdelningen utför inte konsultuppdrag.

HÄLS.2021.522
5(5)

För Bygg- och miljöavdelningen

Elin Martin
Miljöinspektör
0157-43 03 22
elin.martin@flen.se