

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem
enligt SFS 2011:338

Referens nr:	A
 INDOOR ENERGY SERVICES	


A1	Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr	Byggnadens adress	Postnr	Ort	
	Mellösaby 2:24	Harpsundsvägen 28		Mellösa	
	Byggnadsägaren	Postadress	Postnr	Ort	
	FKAB, Flens Kommunfastigheter AB	Flens Kommunfastigheter AB	642 81	Flen	
	Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort	
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax	e-post		
FKAB					
Internt byggnadsnamn	Internt nr	Verksamhet	BRA i m ²	Ant. läg	Ant. lokaler
Kyrskolan		Skola			

Besiktningens utlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

A2	Systemnr	Besikt-kategori	Besiktningens datum	Besiktningens resultat	Ombesiktningens datum	Nästa ordinarie besiktningens datum	Anm protokoll (bil, B-sida) nr	Notering (ange vilken ventilationsnorm som gäller m m)
	KA1	1	2018-05-29	G		2021-05-29	B1	SBN75
	KA2	1	2018-05-29	G		2021-05-29	B2	
	TA1/FA1	1	2018-05-29	G		2021-05-29	B3	BBR95
	TA2/FA2	1	2018-05-29	G		2021-05-29	B4	BBR95
	TA3/FA3	1	2018-05-29	G		2021-05-29	B5	BBR95
	Lärbostad	2	2018-05-29	G		2024-05-29	B6	BABS 1946

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

JA Nej

A3	Allmänt omdöme. Kommentarer		
	Sakkunnig	Telefon nr	Fax / e-post
	Kristoffer Persson	072-981 11 45	kristoffer.persson@indoor.se
	Företag	Postadress	Postnr Ort
Indoor Energy Services AB	Oppundavägen 62	641 37 Katrineholm	
Behörighet	Giltighetstid	Datum och Signatur	
Riks K	2021-02-10	2018-05-29 	
Certifikatnr	Cert organisation		
5991	KIWA		

Protokoll OVK


System nr	KA1	B1
-----------	-----	-----------

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1 Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr	Internt byggnadsnamn	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(1-2)
Mellösaby 2:24	Kyrkskolan	FTX	1

Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	KA1	FTX	1997	Vind flygel	710	650	Klassrum
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1		Ritningar			
1.2		DU-instruktioner	3.6	1,55kW	0
1.3		Föregående OVK-protokoll			
1.4		Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.5	M-F: 05-18	0
1.5		Övrigt			
2		Föroreningar			
2.1		Uteluftskanal			
2.2		Filterdel			
2.3		Batterier			
2.4		VVX			
2.5		Fläktdel			
2.6		Kanaler			
2.7		Don			
2.8		Rensningsmöjligheter			
2.9		Fläktrum			
2.10		Övrigt			
3		Funktioner			
3.1		Filterdel			
3.2		Batterier			
3.3		VVX			
3.4		Spjäll			
3.5	x	Styr/Regler/Övervakning			
3.6	x	Fläktar			
3.7		Luftflöden			
3.8		Kanaler			
3.9		Don			
3.10		Övrigt			
4		Klimat			
4.1		Temperatur			
4.2		Odör			
4.3		Drag			
4.4		Ljud			
4.5		Brukarsynpunkter			
4.6		Övrigt			
5		Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningdatum
		Nya installationer	Anmärkningsbilaga		
	x	Befintliga installationer	Luftflödesprotokoll		2018-05-29
		Ombesiktning	Ritningar		Signatur
		Utökad kontroll	Åtgärdsförslag		
		Egenkontroll	Utökad checklista		

Protokoll OVK


System nr	KA2	B2
-----------	-----	-----------

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1 Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr	Internt byggnadsnamn	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(1-2)
Mellösaby 2:24	Kyrkskolan	FTX	1

Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	KA2	FTX		Klassrum		90/90	Fritids/Förskola
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	<input type="checkbox"/>	Ritningar			
1.2	<input type="checkbox"/>	DU-instruktioner	3.6	effektmärkning saknas	0
1.3	<input type="checkbox"/>	Föregående OVK-protokoll			
1.4	<input type="checkbox"/>	Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.5	M-F: 05-18	0
1.5	<input type="checkbox"/>	Övrigt			
2		Föreningar			
2.1	<input type="checkbox"/>	Uteluftskanal			
2.2	<input type="checkbox"/>	Filterdel			
2.3	<input type="checkbox"/>	Batterier			
2.4	<input type="checkbox"/>	VVX			
2.5	<input type="checkbox"/>	Fläktdel			
2.6	<input type="checkbox"/>	Kanaler			
2.7	<input type="checkbox"/>	Don			
2.8	<input type="checkbox"/>	Rensningsmöjligheter			
2.9	<input type="checkbox"/>	Fläktrum			
2.10	<input type="checkbox"/>	Övrigt			
3		Funktioner			
3.1	<input type="checkbox"/>	Filterdel			
3.2	<input type="checkbox"/>	Batterier			
3.3	<input type="checkbox"/>	VVX			
3.4	<input type="checkbox"/>	Spjäll			
3.5	<input checked="" type="checkbox"/>	Styr/Regler/Övervakning			
3.6	<input checked="" type="checkbox"/>	Fläktar			
3.7	<input type="checkbox"/>	Luftflöden			
3.8	<input type="checkbox"/>	Kanaler			
3.9	<input type="checkbox"/>	Don			
3.10	<input type="checkbox"/>	Övrigt			
4		Klimat			
4.1	<input type="checkbox"/>	Temperatur			
4.2	<input type="checkbox"/>	Odör			
4.3	<input type="checkbox"/>	Drag			
4.4	<input type="checkbox"/>	Ljud			
4.5	<input type="checkbox"/>	Brukarsynpunkter			
4.6	<input type="checkbox"/>	Övrigt			
5		Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningdatum
	<input type="checkbox"/>	Nya installationer	Anmärkningsbilaga		2018-05-29
	<input checked="" type="checkbox"/>	Befintliga installationer	Luftflödesprotokoll		
	<input type="checkbox"/>	Ombesiktning	Ritningar		Signatur 
	<input type="checkbox"/>	Utökad kontroll	Åtgärdsförslag		
	<input type="checkbox"/>	Egenkontroll	Utökad checklista		

Protokoll OVK

System nr

TA1/FA1


B3

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr	Internt byggnadsnamn	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(1-2)
	Mellösaby 2:24	Kyrkskolan	FTX	1

Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	TA1/FA1	FTX		Fläktrum	1290/1320	1430/1460	Huvudbyggnad
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkingar	Utfall
1.1		Ritningar			
1.2		DU-instruktioner	3.6	2,2kW	0
1.3		Föregående OVK-protokoll			
1.4		Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.5	M-F: 05-16	0
1.5		Övrigt			
2		Föroreningar			
2.1		Uteluftskanal			
2.2		Filterdel			
2.3		Batterier			
2.4		VVX			
2.5		Fläktdel			
2.6		Kanaler			
2.7		Don			
2.8		Rensningsmöjligheter			
2.9		Fläktrum			
2.10		Övrigt			
3		Funktioner			
3.1		Filterdel			
3.2		Batterier			
3.3		VVX			
3.4		Spjäll			
3.5		Styr/Regler/Övervakning			
3.6		Fläktar			
3.7		Luftflöden			
3.8		Kanaler			
3.9		Don			
3.10		Övrigt			
4		Klimat			
4.1		Temperatur			
4.2		Odör			
4.3		Drag			
4.4		Ljud			
4.5		Brukarsynpunkter			
4.6		Övrigt			
5		Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningdatum
		Nya installationer	Anmärkningsbilaga		2018-05-29
	x	Befintliga installationer	Luftflödesprotokoll		
		Ombesiktning	Ritningar		Signatur 
		Utökad kontroll	Åtgärdsförslag		
		Egenkontroll	Utökad checklista		

Protokoll OVK

System nr

TA2/FA2


B4

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr Mellösaby 2:24	Internt byggnadsnamn Kyrskolan	Systemtyp (S, F, FT, FTX) FTX	Bes kat(1-2) 1
-----------	---	-----------------------------------	----------------------------------	-------------------

Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	TA2/FA2	FTX		Fläktrum	475/475	450/450	Slöjdsal
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	Ritningar			
	1.2	DU-instruktioner	3.6	0,9kW	0
	1.3	Föregående OVK-protokoll			
	1.4	Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.5	M-F: 07-20	0
	1.5	Övrigt			
	2	Föroreningar			
	2.1	Uteluftskanal			
	2.2	Filterdel			
	2.3	Batterier			
	2.4	VVX			
	2.5	Fläktdel			
	2.6	Kanaler			
	2.7	Don			
	2.8	Rensningsmöjligheter			
	2.9	Fläktrum			
	2.10	Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	Filterdel			
	3.2	Batterier			
	3.3	VVX			
	3.4	Spjäll			
	3.5	Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	Fläktar			
	3.7	Luftflöden			
	3.8	Kanaler			
	3.9	Don			
	3.10	Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	Temperatur			
	4.2	Odör			
	4.3	Drag			
	4.4	Ljud			
	4.5	Brukarsynpunkter			
	4.6	Övrigt			
	5	Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningdatum
		Nya installationer	Anmärkningsbilaga		2018-05-29 Signatur 
	x	Befintliga installationer	Luftflödesprotokoll		
		Ombesiktning	Ritningar		
		Utökad kontroll	Åtgärdsförslag		
		Egenkontroll	Utökad checklista		

Protokoll OVK

System nr

TA3/FA3


B5

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1 Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr	Internt byggnadsnamn	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(1-2)
Mellösaby 2:24	Kyrkskolan	FTX	1

Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	TA3/FA3	FTX		Fläktrum	765/745	760/730	Gymnastikhall
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
1.1	<input type="checkbox"/>	Ritningar			
1.2	<input type="checkbox"/>	DU-instruktioner	3.6	2,2kW	0
1.3	<input type="checkbox"/>	Föregående OVK-protokoll			
1.4	<input type="checkbox"/>	Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.5	Behovsstyrd	0
1.5	<input type="checkbox"/>	Övrigt			
2		Föroreningar			
2.1	<input type="checkbox"/>	Uteluftskanal			
2.2	<input type="checkbox"/>	Filterdel			
2.3	<input type="checkbox"/>	Batterier			
2.4	<input type="checkbox"/>	VVX			
2.5	<input type="checkbox"/>	Fläktdel			
2.6	<input type="checkbox"/>	Kanaler			
2.7	<input type="checkbox"/>	Don			
2.8	<input type="checkbox"/>	Rensningsmöjligheter			
2.9	<input type="checkbox"/>	Fläktrum			
2.10	<input type="checkbox"/>	Övrigt			
3		Funktioner			
3.1	<input type="checkbox"/>	Filterdel			
3.2	<input type="checkbox"/>	Batterier			
3.3	<input type="checkbox"/>	VVX			
3.4	<input type="checkbox"/>	Spjäll			
3.5	<input type="checkbox"/>	Styr/Regler/Övervakning			
3.6	<input type="checkbox"/>	Fläktar			
3.7	<input type="checkbox"/>	Luftflöden			
3.8	<input type="checkbox"/>	Kanaler			
3.9	<input type="checkbox"/>	Don			
3.10	<input type="checkbox"/>	Övrigt			
4		Klimat			
4.1	<input type="checkbox"/>	Temperatur			
4.2	<input type="checkbox"/>	Odör			
4.3	<input type="checkbox"/>	Drag			
4.4	<input type="checkbox"/>	Ljud			
4.5	<input type="checkbox"/>	Brukarsynpunkter			
4.6	<input type="checkbox"/>	Övrigt			
5		Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningsdatum
	<input type="checkbox"/>	Nya installationer	Anmärkningsbilaga		2018-05-29 Signatur 
	<input checked="" type="checkbox"/>	Befintliga installationer	Luftflödesprotokoll		
	<input type="checkbox"/>	Ombesiktning	Ritningar		
	<input type="checkbox"/>	Utökad kontroll	Åtgärdsförslag		
	<input type="checkbox"/>	Egenkontroll	Utökad checklista		

Protokoll OVK

System nr

Lärbostad


B6

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1 Fastighetsbeteckning/Byggnadsnr	Internt byggnadsnamn	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(1-2)
Mellösaby 2:24	Kyrskolan	S	1

Systemtillhörighet

B2	Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	Lärbostad	S			Självdreg	Självdreg	Lärbostad
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkninrar	Utfall
1.1	<input type="checkbox"/>	Ritningar			
1.2	<input type="checkbox"/>	DU-instruktioner			
1.3	<input type="checkbox"/>	Föregående OVK-protokoll			
1.4	<input type="checkbox"/>	Proj. värden/luftflödesprotokoll			
1.5	<input type="checkbox"/>	Övrigt			
2		Föreningar			
2.1	<input type="checkbox"/>	Utelufts kanal			
2.2	<input type="checkbox"/>	Filterdel			
2.3	<input type="checkbox"/>	Batterier			
2.4	<input type="checkbox"/>	VVX			
2.5	<input type="checkbox"/>	Fläkt del			
2.6	<input type="checkbox"/>	Kanaler			
2.7	<input type="checkbox"/>	Don			
2.8	<input type="checkbox"/>	Rensningsmöjligheter			
2.9	<input type="checkbox"/>	Fläktrum			
2.10	<input type="checkbox"/>	Övrigt			
3		Funktioner			
3.1	<input type="checkbox"/>	Filterdel			
3.2	<input type="checkbox"/>	Batterier			
3.3	<input type="checkbox"/>	VVX			
3.4	<input type="checkbox"/>	Spjäll			
3.5	<input type="checkbox"/>	Styr/Regler/Övervakning			
3.6	<input type="checkbox"/>	Fläktar			
3.7	<input type="checkbox"/>	Luftflöden			
3.8	<input type="checkbox"/>	Kanaler			
3.9	<input type="checkbox"/>	Don			
3.10	<input type="checkbox"/>	Övrigt			
4		Klimat			
4.1	<input type="checkbox"/>	Temperatur			
4.2	<input type="checkbox"/>	Odör			
4.3	<input type="checkbox"/>	Drag			
4.4	<input type="checkbox"/>	Ljud			
4.5	<input type="checkbox"/>	Brukarsynpunkter			
4.6	<input type="checkbox"/>	Övrigt			
5		Uppdragstyp	Bilagor	Antal	Besiktningdatum
	<input type="checkbox"/>	Nya installationer	Anmärkningsbilaga		2018-05-29
	<input checked="" type="checkbox"/>	Befintliga installationer	Luftflödesprotokoll		
	<input type="checkbox"/>	Ombesiktning	Ritningar		Signatur 
	<input type="checkbox"/>	Utökad kontroll	Åtgärdsförslag		
	<input type="checkbox"/>	Egenkontroll	Utökad checklista		

INTYG - OVK


Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen SFS 2011:338

Fastighetsbet: Mellösaby 2:24
Adress: Harpsundsvägen 28
Byggnad: Kyrkskolan

System:	Betjäna:	Besiktning datum:	Nästa Besiktning:	Utfall
KA1	Klassrum Flygel	2018-05-29	2021-05-29	G
KA2	Fritids/Förskoleklass	2018-05-29	2021-05-29	G
TA1/FA1	Huvudbyggnad	2018-05-29	2021-05-29	G
TA2/FA2	Slöjd	2018-05-29	2021-05-29	G
TA3/FA3	Gymnastikhall	2018-05-29	2021-05-29	G
Lärbostad	Bostäder	2018-05-29	2024-05-29	G

Kontrollant: Kristoffer Persson
Behörighet: Riks K, 5991 KIWA
Företag: Indoor Energy Services AB
Adress: Oppundavägen 62
Ort: 641 37 Katrineholm
Telefon: 072-981 11 45

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd


Underskrift

Utfall: G = Godkänd, EG = Ej Godkänd



Enligt SFS 2011:338, 5 kap. §6 skall
byggnadens ägare anslå intyget
på väl synlig plats i byggnaden.